

Заводской

Линия стыковки

лист 1  
лист 2

тр-3

крахмал

отст.

отст.

03.

руч.

ЗСВ

ЗСВ

ЗСВ

03.


Бригадирское лесничество

конт.

общ.

ЗСВ

Схема соединения листов



А10-2 с КР-2  
А10-2 с КР-2  
замена проводки в пролёте

Изм.	Колуч.	Лист	М/лож.	Подпись	Дата

68-002-6800/02874/12 ЗС

Лист  
2

Формат А1