


Приложение № 1  
к приказу филиала  
ПАО «Россети Центр» -  
«Смоленскэнерго»  
от 11.11.2021 № 673-СМ

«УТВЕРЖДАЮ»

И.о. заместителя генерального  
директора-директора филиала  
ПАО «Россети Центр» -  
«Смоленскэнерго»

 О.Ф. Бонадысев  
« 11 » 11 2021 г.

Перечень мероприятий по улучшению условий труда по результатам СОУТ 2021  
года в подразделениях филиала ПАО «Россети Центр» - «Смоленскэнерго»

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Ответственный	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
866. Электрогазосварщик 4 разряда	Разработать план мероприятий по усовершенствованию системы вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	17.12.21	Романов А.П.	
873. Электрогазосварщик 5 разряда	Разработать план мероприятий по усовершенствованию системы вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	17.12.21	Давыдов А.А.	
907. Электрогазосварщик 5 разряда	Разработать план мероприятий по усовершенствованию системы вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	17.12.21	Шайтаров С.А.	
981. Электрогазосварщик 6 разряда	Разработать план мероприятий по усовершенствованию системы вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	17.12.21	Сибильков И.В.	
1042. Электрогазосварщик 5 разряда	Разработать план мероприятий по усовершенствованию системы вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	17.12.21	Ковалев А.В.	
1091. Электрогазосварщик 5 разряда	Разработать план мероприятий по усовершенствованию системы вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	17.12.21	Давыденков Д.В.	



Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Ответственный	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
1109. Электрогазосварщик 3 разряда	Разработать план мероприятий по усовершенствованию системы вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	17.12.21	Коньков Д.А.	
1245. Электрогазосварщик 4 разряда	Разработать план мероприятий по усовершенствованию системы вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	17.12.21	Суражевский С.В.	
1247. Электрогазосварщик 4 разряда	Разработать план мероприятий по усовершенствованию системы вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	17.12.21	Суражевский С.В.	
1264. Электрогазосварщик 4 разряда	Разработать план мероприятий по усовершенствованию системы вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	17.12.21	Антипенков А.П.	
1291. Электрогазосварщик 4 разряда	Разработать план мероприятий по усовершенствованию системы вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	17.12.21	Михеев П.В.	
1293. Электрогазосварщик 4 разряда	Разработать план мероприятий по усовершенствованию системы вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	17.12.21	Смирнов В.Е.	
1296. Электрогазосварщик 4 разряда	Разработать план мероприятий по усовершенствованию системы вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	17.12.21	Альшевский И.В.	
1297. Электрогазосварщик 4 разряда	Разработать план мероприятий по усовершенствованию системы вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	17.12.21	Альшевский И.В.	
1298. Электрогазосварщик 4 разряда	Разработать план мероприятий по усовершенствованию системы вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	17.12.21	Язев А.Н.	
1299. Электрогазосварщик 4 разряда	Разработать план мероприятий по усовершенствованию системы вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	17.12.21	Корнеев С.В.	
1300. Электрогазосварщик 4 разряда	Разработать план мероприятий по усовершенствованию системы вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	17.12.21	Романов С.Н.	
1302. Электрогазосварщик 4 разряда	Разработать план мероприятий по усовершенствованию системы вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	17.12.21	Кокорев В.А.	



Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Ответственный	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
1305. Электрогазосварщик 4 разряда	Разработать план мероприятий по усовершенствованию системы вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	17.12.21	Лапыкин А.В.	
1307. Электрогазосварщик 3 разряда	Разработать план мероприятий по усовершенствованию системы вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	17.12.21	Рудой С.А.	
1308. Электрогазосварщик 4 разряда	Разработать план мероприятий по усовершенствованию системы вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	17.12.21	Тимохин А.В.	
1318. Электрогазосварщик 4 разряда	Разработать план мероприятий по усовершенствованию системы вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	17.12.21	Сироткина С.С.	
1331. Электрогазосварщик 4 разряда	Разработать план мероприятий по усовершенствованию системы вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	17.12.21	Кривопалов С.Н.	

Руководитель СОТ



С.А. Михайлов

