

План мероприятий
по улучшению условий труда на рабочих местах с вредными и опасными производственными факторами

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Ответственный за выполнение	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Управление высоковольтных сетей, Служба подстанций					
Восточный участок, Бригада № 1					
Карта № 3. Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 5 разряда, стропальщик	Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха. Установить дополнительные регламентированные перерывы. Применять средства индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение тяжести трудового процесса. Уменьшение времени контакта с вредными веществами	Постоянно	Начальник службы подстанций	
Восточный участок, Бригада № 2					
Карта № 4. Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 4 разряда, стропальщик	Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха. Установить дополнительные регламентированные перерывы. Применять средства индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение тяжести трудового процесса. Уменьшение времени контакта с вредными веществами	Постоянно	Начальник службы подстанций	
Восточный участок, Бригада № 3					
Карта № 5. Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 4 разряда, стропальщик	Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха. Установить дополнительные регламентированные перерывы. Применять средства индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение тяжести трудового процесса. Уменьшение времени контакта с вредными веществами	Постоянно	Начальник службы подстанций	
Восточный участок, Бригада № 4					

Карта № 7. Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 4 разряда, электрогазосварщик	Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха. Установить дополнительные регламентированные перерывы. Применять средства индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение тяжести трудового процесса. Уменьшение времени контакта с вредными веществами	Постоянно	Начальник службы подстанций	
Северный участок, Бригада № 2					
Карта № 8. Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 5 разряда, стропальщик	Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха. Установить дополнительные регламентированные перерывы. Применять средства индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение тяжести трудового процесса. Уменьшение времени контакта с вредными веществами	Постоянно	Начальник службы подстанций	
Управление высоковольтных сетей, Служба линий электропередачи					
Южный участок, Бригада № 1					
Карта № 10. Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи 5 разряда, стропальщик	Применять средства индивидуальной защиты органов дыхания. Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха. Установить дополнительные регламентированные перерывы	Снижение тяжести трудового процесса. Уменьшение времени контакта с вредными веществами	Постоянно	Начальник участка службы ЛЭП	
Карта № 11. Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи 4 разряда, стропальщик, электрогазосварщик	Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха. Установить дополнительные регламентированные перерывы. Применять средства индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение тяжести трудового процесса. Уменьшение времени контакта с вредными веществами	Постоянно	Начальник участка службы ЛЭП	
Южный участок, Бригада № 2					
Карта № 12. Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи 3 разряда, стропальщик, электрогазосварщик	Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха. Установить дополнительные регламентированные перерывы. Применять средства индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение тяжести трудового процесса. Уменьшение времени контакта с вредными веществами	Постоянно	Начальник участка службы ЛЭП	
Восточный участок, Бригада № 2					

Карта № 13. Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи 4 разряда, стропальщик, электрогазосварщик	Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха. Установить дополнительные регламентированные перерывы. Применять средства индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение тяжести трудового процесса. Уменьшение времени контакта с вредными веществами	Постоянно	Начальник участка службы ЛЭП	
Северный участок, Бригада № 2					
Карта № 14. Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи 4 разряда, электрогазосварщик	Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха. Установить дополнительные регламентированные перерывы. Применять средства индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение тяжести трудового процесса. Уменьшение времени контакта с вредными веществами	Постоянно	Начальник участка службы ЛЭП	
Управление обеспечения производства, Служба эксплуатации зданий и сооружений					
Южный участок					
Карта № 21. Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 3 разряда, маляр, стропальщик	Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха. Установить дополнительные регламентированные перерывы. Применять средства индивидуальной защиты органов дыхания	Уменьшение времени контакта с вредными веществами	Постоянно	Начальник службы эксплуатации зданий и сооружений	
Карта № 22. Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 3 разряда, маляр, стропальщик, водитель автомобиля	Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха. Установить дополнительные регламентированные перерывы. Применять средства индивидуальной защиты органов дыхания	Уменьшение времени контакта с вредными веществами	Постоянно	Начальник службы эксплуатации зданий и сооружений	
Карта № 23. Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 3 разряда, маляр	Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха. Установить дополнительные регламентированные перерывы. Применять средства индивидуальной защиты органов дыхания	Уменьшение времени контакта с вредными веществами	Постоянно	Начальник службы эксплуатации зданий и сооружений	
Восточный участок					

Карта № 25. Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 3 разряда, маляр, стропальщик	Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха. Установить дополнительные регламентированные перерывы. Применять средства индивидуальной защиты органов дыхания	Уменьшение времени контакта с вредными веществами	Постоянно	Начальник службы эксплуатации зданий и сооружений	
Карта № 26. Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 3 разряда, маляр	Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха. Установить дополнительные регламентированные перерывы. Применять средства индивидуальной защиты органов дыхания	Уменьшение времени контакта с вредными веществами	Постоянно	Начальник службы эксплуатации зданий и сооружений	
Карта № 27. Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 3 разряда, маляр, стропальщик	Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха. Установить дополнительные регламентированные перерывы. Применять средства индивидуальной защиты органов дыхания	Уменьшение времени контакта с вредными веществами	Постоянно	Начальник службы эксплуатации зданий и сооружений	
Северный участок					
Карта № 29. Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 3 разряда, маляр, стропальщик	Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха. Установить дополнительные регламентированные перерывы. Применять средства индивидуальной защиты органов дыхания	Уменьшение времени контакта с вредными веществами	Постоянно	Начальник службы эксплуатации зданий и сооружений	
Карта № 30. Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 3 разряда, маляр, стропальщик, электрогазосварщик	Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха. Установить дополнительные регламентированные перерывы. Применять средства индивидуальной защиты органов дыхания	Уменьшение времени контакта с вредными веществами	Постоянно	Начальник службы эксплуатации зданий и сооружений	
Карта № 31. Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 3 разряда, маляр	Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха. Установить дополнительные регламентированные перерывы.	Уменьшение времени контакта с вредными веществами	Постоянно	Начальник службы эксплуатации	

	Применять средства индивидуальной защиты органов дыхания			зданий и сооружений	
Управление обеспечения производства, Служба механизации и транспорта					
Южный участок					
Карта № 32. Слесарь по ремонту автомобилей 5 разряда, аккумуляторщик	Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха. Установить дополнительные регламентированные перерывы. Применять средства индивидуальной защиты органов дыхания	Уменьшение времени контакта с вредными веществами	Постоянно	Начальник службы механизации и транспорта	
Восточный участок					
Карта № 34. Слесарь по ремонту автомобилей 5 разряда, электрогазосварщик	Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха. Установить дополнительные регламентированные перерывы. Применять средства индивидуальной защиты органов дыхания	Уменьшение времени контакта с вредными веществами	Постоянно	Начальник участка службы механизации и транспорта	
Карта № 35. Слесарь по ремонту автомобилей 5 разряда, аккумуляторщик	Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха. Установить дополнительные регламентированные перерывы. Применять средства индивидуальной защиты органов дыхания	Уменьшение времени контакта с вредными веществами	Постоянно	Начальник участка службы механизации и транспорта	
Северный участок					
Карта № 37. Слесарь по ремонту автомобилей 5 разряда, аккумуляторщик	Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха. Установить дополнительные регламентированные перерывы. Применять средства индивидуальной защиты органов дыхания	Уменьшение времени контакта с вредными веществами	Постоянно	Начальник участка службы механизации и транспорта	
Управление обеспечения производства, Служба подготовки производства					
Восточный участок					
Карта № 43. Токарь 6 разряда	Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха.	Уменьшение времени контакта с вредными веществами	Постоянно	Начальник участка службы	

	Установить дополнительные регламентированные перерывы. Применять средства индивидуальной защиты органов дыхания			подготовки производства	
Карта № 44. Электрогазосварщик 4 разряда	Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха. Установить дополнительные регламентированные перерывы. Применять средства индивидуальной защиты органов дыхания	Уменьшение времени контакта с вредными веществами	Постоянно	Начальник участка службы подготовки производства	
Мценский район электрических сетей, Бригада по эксплуатации воздушных линий № 1					
Карта № 71. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 4 разряда, стропальщик, электрогазосварщик	Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха. Установить дополнительные регламентированные перерывы. Применять средства индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение тяжести трудового процесса. Уменьшение времени контакта с вредными веществами	Постоянно	Начальник Мценского РЭС	