

**Перечень мероприятий  
по улучшению условий труда на рабочих местах с вредными и опасными производственными факторами**

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<b>Управление высоковольтных сетей - Служба подстанций</b>					
<b>Южный участок - Бригада № 1</b>					
Карта № 8А. Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 3 разряда, стропальщик	Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха. Установить дополнительные регламентированные перерывы. Применять средства индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение тяжести трудового процесса. Уменьшение времени контакта с вредными веществами	Постоянно	Начальник участка службы подстанций	
<b>Северный участок - Бригада № 2</b>					
Карта № 11А, 12А. Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 5 разряда, стропальщик, электрогазосварщик	Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха. Установить дополнительные регламентированные перерывы. Применять средства индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение тяжести трудового процесса. Уменьшение времени контакта с вредными веществами	Постоянно	Начальник участка службы подстанций	
<b>Управление высоковольтных сетей - Служба линий электропередачи</b>					
<b>Восточный участок - Бригада № 2</b>					
Карта № 13. Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи 4 разряда, стропальщик, электрогазосварщик	Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха. Установить дополнительные регламентированные перерывы. Применять средства индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение тяжести трудового процесса. Уменьшение времени контакта с вредными веществами	Постоянно	Начальник участка службы ЛЭП	
<b>Орловский РЭС</b>					
<b>Бригада по эксплуатации трансформаторных подстанций и распределительных пунктов № 3</b>					
Карта № 36. Электрогазосварщик 5 разряда, стропальщик	Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха. Установить дополнительные регламентированные перерывы	Снижение тяжести трудового процесса. Уменьшение времени контакта с вредными веществами.	Постоянно	Начальник Орловского РЭС	
<b>Ливенский РЭС</b>					
<b>Бригада по эксплуатации воздушных линий № 5</b>					

Карта № 42. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 4 разряда, стропальщик, электрогазосварщик	Установить дополнительные регламентированные перерывы. Применять средства индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение тяжести трудового процесса. Уменьшение времени контакта с вредными веществами	Постоянно	Начальник Ливенского РЭС	
<b>Кромской РЭС</b>					
<b>Бригада по эксплуатации воздушных линий № 7</b>					
Карта № 48. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 4 разряда, электрогазосварщик	Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха. Установить дополнительные регламентированные перерывы. Применять средства индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение тяжести трудового процесса. Уменьшение времени контакта с вредными веществами.	Постоянно	Начальник Кромского РЭС	
<b>Покровский РЭС</b>					
<b>Бригада по эксплуатации воздушных линий № 1</b>					
Карта № 51. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 4 разряда, стропальщик, электрогазосварщик	Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха. Установить дополнительные регламентированные перерывы. Применять средства индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение тяжести трудового процесса. Уменьшение времени контакта с вредными веществами	Постоянно	Начальник Покровского РЭС	
<b>Бригада по эксплуатации воздушных линий № 3</b>					
Карта № 53. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 3 разряда, тракторист, машинист мульчера	Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха. Установить дополнительные регламентированные перерывы. Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Начальник Покровского РЭС	
<b>Бригада по эксплуатации воздушных линий № 6</b>					
Карта № 54. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 4 разряда, машинист бурильно-крановой самоходной машины, электрогазосварщик	Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха. Установить дополнительные регламентированные перерывы. Применять средства индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение тяжести трудового процесса. Уменьшение времени контакта с вредными веществами	Постоянно	Начальник Покровского РЭС	
<b>Верховский РЭС</b>					
<b>Бригада по эксплуатации воздушных линий № 6</b>					
Карта № 56. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 3 разряда, стропальщик, водитель автомобиля, электрогазосварщик	Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха. Установить дополнительные регламентированные перерывы. Применять средства индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение тяжести трудового процесса. Уменьшение времени контакта с вредными веществами	Постоянно	Начальник Верховского РЭС	
<b>Отдел учета электроэнергии и оптимизации потерь</b>					
Карта № 58.	Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса.	Постоянно	Начальник Верховского РЭС	

Электромонтер по эксплуатации электросчетчиков 3 разряда, электрогазосварщик	Установить дополнительные регламентированные перерывы. Применять средства индивидуальной защиты органов дыхания	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
<b>Глазуновский РЭС</b>					
<b>Оперативно-технологическая группа - Оперативно-выездная бригада № 2</b>					
Карта № 60. Электромонтер оперативно-выездной бригады 5 разряда, водитель автомобиля, электрогазосварщик	Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха. Установить дополнительные регламентированные перерывы. Применять средства индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение тяжести трудового процесса. Уменьшение времени контакта с вредными веществами	Постоянно	Начальник Глазуновского РЭС	
<b>Урицкий РЭС</b>					
<b>Бригада по эксплуатации воздушных линий № 1</b>					
Карта № 61. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 4 разряда, водитель автомобиля, машинист бурильно-крановой самоходной машины, машинист автогидроподъемника, электрогазосварщик	Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха. Установить дополнительные регламентированные перерывы. Применять средства индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение тяжести трудового процесса. Уменьшение времени контакта с вредными веществами	Постоянно	Начальник Урицкого РЭС	
<b>Болховский РЭС</b>					
<b>Бригада по эксплуатации воздушных линий № 6</b>					
Карта № 70. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 3 разряда, тракторист, электрогазосварщик	Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха. Установить дополнительные регламентированные перерывы. Применять средства индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение тяжести трудового процесса. Уменьшение времени контакта с вредными веществами	Постоянно	Начальник Болховского РЭС	
<b>Оперативно-технологическая группа - Оперативно-выездная бригада № 3</b>					
Карта № 74. Электромонтер оперативно-выездной бригады 3 разряда, водитель автомобиля, электрогазосварщик	Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха. Установить дополнительные регламентированные перерывы. Применять средства индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение тяжести трудового процесса. Уменьшение времени контакта с вредными веществами	Постоянно	Начальник Болховского РЭС	
<b>Новосильский РЭС</b>					
<b>Бригада по эксплуатации воздушных линий № 2</b>					
Карта № 80. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 4 разряда, стропальщик, электрогазосварщик	Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха. Установить дополнительные регламентированные перерывы. Применять средства индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение тяжести трудового процесса. Уменьшение времени контакта с вредными веществами	Постоянно	Начальник Новосильского РЭС	
<b>Оперативно-технологическая группа - Оперативно-выездная бригада № 1</b>					

Карта № 81. Электромонтер оперативно-выездной бригады 5 разряда, водитель автомобиля, электрогазосварщик	Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха. Установить дополнительные регламентированные перерывы. Применять средства индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение тяжести трудового процесса. Уменьшение времени контакта с вредными веществами	Постоянно	Начальник Новосильского РЭС	
<b>Управление обеспечения производства</b>					
<b>Служба подготовки производства</b>					
<b>Восточный участок</b>					
Карта № 82А. Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования 4 разряда, маляр	Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха. Установить дополнительные регламентированные перерывы. Применять средства индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение тяжести трудового процесса. Уменьшение времени контакта с вредными веществами	Постоянно	Начальник службы подготовки производства	
<b>Служба механизации и транспорта</b>					
<b>Южный участок</b>					
Карта № 84. Машинист автовышки и автогидроподъемника 4 разряда, водитель автомобиля, электрогазосварщик	Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха. Установить дополнительные регламентированные перерывы. Применять средства индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение тяжести трудового процесса. Уменьшение времени контакта с вредными веществами.	Постоянно	Начальник участка службы механизации и транспорта	
Карта № 85. Машинист бурильно-крановой самоходной машины 5 разряда, водитель автомобиля, электрогазосварщик	Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха. Установить дополнительные регламентированные перерывы. Применять средства индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение тяжести трудового процесса. Уменьшение времени контакта с вредными веществами.	Постоянно	Начальник участка службы механизации и транспорта	
Карта № 86. Тракторист 5 разряда, машинист мульчера	Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Начальник участка службы механизации и транспорта	
<b>Северный участок</b>					
Карта № 88. Тракторист 5 разряда, машинист мульчера	Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Начальник участка службы механизации и транспорта	
Карта № 89. Тракторист 4 разряда, машинист мульчера	Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Начальник участка службы механизации и транспорта	
<b>Восточный участок</b>					
Карта № 90. Тракторист 5 разряда, машинист мульчера	Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Начальник участка службы механизации и транспорта	