


# Схема электрических соединений

## ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Схема электрическая подключения приборов "Сигнал-20П исп.01",  
"Сигнал-20П SMD" при общей проверке



A1 – магазин сопротивлений;  
A2 – пульт контроля и управления "С2000";  
A3 – источник питания 12 В, 2 А;  
A4 – прибор "Сигнал-20П" исп.01, "Сигнал-20П SMD";  
HL1...HL5 – индикатор единичный АЛ307К;  
PA1 – амперметр;  
R1...R5 – резистор С2-33Н - 0,25 - 2 кОм±10%.

Взам. инв. №											
Подп. и дата							01-12/15 ПС				
							Филиал ПАО «МРСК Центра-«Смоленскэнерго»				
							Склад-ангар Вяземского РЭС №2				
							Смоленская обл, г. Вязьма, ул. Кронштадская, д.113				
	Изм.	Колуч	Лист	№ док.	Подпись	Дата					
Инв.№							АСПС,СОУЗ		Стадия	Лист	Листов
									РП	5	6
	Проверил		Новиков				Схема подключения ППКОВ		ООО "Нексус"		
	Разработал		Ухналев				«Сигнал20ПСMD»				
	ГИП		Новиков								