


Схема электрических соединений

ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Схема электрическая подключения приборов "Сигнал-20П исп.01",
"Сигнал-20П SMD" при общей проверке



A1 – магазин сопротивлений;
A2 – пульт контроля и управления "С2000";
A3 – источник питания 12 В, 2 А;
A4 – прибор "Сигнал-20П" исп.01, "Сигнал-20П SMD";
HL1...HL5 – индикатор единичный АЛ307К;
РА1 – амперметр;
R1...R5 – резистор С2-33Н - 0,25 - 2 кОм±10%.

Взам. инв. №							А4 – прибор «Сигнал-20П» ИСП01, «Сигнал-20П» ЭИР; HL1...HL5 – индикатор единичный АЛ307К; РА1 – амперметр; R1...R5 – резистор С2-33Н - 0,25 - 2 кОм±10%.				
Подп. и дата							01-10/15 ПС				
							Филиал ПАО «МРСК Центра-«Смоленскэнерго» склад-навес Вяземского РЭС №3 Смоленская обл.г. Вязьма ул. Кронштадская, д.113				
	Изм.	Колуч	Лист	№ док.	Подпись	Дата					
								Стация	Лист	Листов	
Инв.№							АСПС,СОУЗ		РП	7	8
	Проверил	Новиков					Схема подключения ППКОВ «Сигнал20ПSMD»		ООО "Нексус"		
	Разработал	Ухналев									
	ГИП	Новиков									