

Обоснование начальной (максимальной) цены договора (обоснование цены единицы товара, работы, услуги)

Предмет закупки: выполнение работ по ремонту оборудования комплексов регистрации информации «Дозор-77» для нужд филиала ПАО «Россети Центр» - «Смоленскэнерго».

Начальная (максимальная) цена договора (цена единицы товара, работы, услуги)	900 000,00 (без учета НДС) 180 000,00 (НДС 20%) 1080 000,00 (с учетом НДС 20%)
Используемый метод определения начальной (максимальной) цены договора (цены единицы товара, работы, услуги) с обоснованием	Метод сопоставимых рыночных цен (анализ рынка) - заключается в установлении начальной (максимальной) цены договора на основании информации о рыночных ценах идентичной продукции, планируемой к закупке, или при ее отсутствии однородной продукции
Организационно-распорядительный документ Заказчика, требования которого применялись при формировании начальной (максимальной) цены договора (цены единицы товара, работы, услуги) (при наличии)	Отсутствует
Расчет начальной (максимальной) цены договора (цены единицы товара, работы, услуги)	Приложение - Расчет начальной максимальной цены лота/закупки

Начальник ОК ИТ и ТК
филиала ПАО «Россети Центр»-«Смоленскэнерго»

Худшев А.В.

**Расчет начальной максимальной цены закупки
на выполнение работ по ремонту оборудования комплексов регистрации информации «Дозор-77»**

№ п/п	Наименование работ	Количество ремонтов	Итого		КП №1	КП №2	КП №3
			Общая стоимость ремонта с без НДС, руб.	Общая стоимость ремонта с учетом НДС, руб.	Общая стоимость ремонта с учетом НДС, руб.	Общая стоимость ремонта с учетом НДС, руб.	Общая стоимость ремонта с учетом НДС, руб.
Ремонт персонального носимого устройства регистрации информации «ДОЗОР 77» БРУА.012345.001							
1	Диагностика	1	1 208,33	1 450,00	1 450,00	1 500,00	1 450,00
2	Замена стекла объектива	1	1 208,33	1 450,00	1 510,00	1 560,00	1 450,00
3	Замена стекла подсветки (1 шт.)	1	1 250,00	1 500,00	1 560,00	1 610,00	1 500,00
4	Замена стекла подсветки (2 шт.)	1	2 000,00	2 400,00	2 460,00	2 510,00	2 400,00
5	Замена лицевой части корпуса	1	1 725,00	2 070,00	2 130,00	2 180,00	2 070,00
6	Замена нижней части корпуса	1	2 208,33	2 650,00	2 710,00	2 760,00	2 650,00
7	Замена корпуса целиком	1	3 583,33	4 300,00	4 360,00	4 410,00	4 300,00
8	Замена универсального крепления	1	1 541,67	1 850,00	1 880,00	1 930,00	1 850,00
9	Замена заглушки разъема USB	1	833,33	1 000,00	1 060,00	1 110,00	1 000,00
10	Замена аккумуляторной батарее	1	3 500,00	4 200,00	4 560,00	4 590,00	4 200,00
11	Замена соединительного шлейфа	1	1 708,33	2 050,00	2 100,00	2 180,00	2 050,00
12	Замена разъема шлейфа	1	1 433,33	1 720,00	1 770,00	1 790,00	1 720,00
13	Замена разъема мини-USB	1	1 941,67	2 330,00	2 380,00	2 390,00	2 330,00
14	Замена объектива	1	2 250,00	2 700,00	2 710,00	2 790,00	2 700,00
15	Замена рычажка включения подсветки	1	791,67	950,00	1 010,00	1 060,00	950,00
16	Замена кнопки включения подсветки	1	1 850,00	2 220,00	2 280,00	2 330,00	2 220,00
17	Замена ИК-фильтра	1	1 566,67	1 880,00	1 940,00	1 990,00	1 880,00
18	Замена ПЗУ (32Гб)	1	2 250,00	2 700,00	2 770,00	2 850,00	2 700,00
19	Замена ПЗУ (64Гб)	1	2 750,00	3 300,00	3 420,00	3 540,00	3 300,00
20	Замена платы стабилизатора зарядки аккумулятора	1	3 750,00	4 500,00	4 560,00	4 610,00	4 500,00
21	Замена элементов на плате стабилизатора зарядки аккумулятора	1	3 458,33	4 150,00	4 210,00	4 260,00	4 150,00
22	Замена платы USB (PD77S_U)	1	3 833,34	4 600,00	4 800,00	4 850,00	4 600,00
23	Замена элементов на плате USB (PD77S_U)	1	2 375,00	2 850,00	2 900,00	2 950,00	2 850,00
24	Замена платы POWER/SENSOR (V.13.1 - POWER / DOZOR PD77S_S)	1	7 491,67	8 990,00	9 000,00	9 130,00	8 990,00
25	Замена элементов на плате POWER/SENSOR (V.13.1 - POWER / DOZOR PD77S_S)	1	5 041,67	6 050,00	6 200,00	6 220,00	6 050,00
26	Замена платы V.13.1 - MAIN DOZOR PD77S_M	1	12 666,67	15 200,00	15 400,00	15 700,00	15 200,00
27	Замена элементов на плате V.13.1 - MAIN DOZOR PD77S_M	1	9 208,34	11 050,00	11 150,00	11 200,00	11 050,00
28	Замена холдера	1	1 108,33	1 330,00	1 390,00	1 440,00	1 330,00
29	Чистка	1	500,00	600,00	660,00	650,00	600,00
30	Промывка плат от окислений	1	1 333,33	1 600,00	2 110,00	2 140,00	1 600,00
31	Замена адаптера питания: от сети переменного тока;	1	875,00	1 050,00	1 110,00	1 160,00	1 050,00
32	Замена адаптера питания: от бортовой сети постоянного тока;	1	883,33	1 060,00	1 120,00	1 170,00	1 060,00
33	Замена мультисервисного соединительного кабеля	1	1 333,33	1 600,00	1 660,00	1 710,00	1 600,00
34	Замена одной кнопки	1	1 791,67	2 150,00	2 210,00	2 260,00	2 150,00
35	Замена двух кнопок	1	2 250,00	2 700,00	2 760,00	2 810,00	2 700,00
36	Замена трех кнопок	1	2 916,67	3 500,00	3 560,00	3 610,00	3 500,00
37	Замена светодиода подсветки	1	1 500,00	1 800,00	1 860,00	1 910,00	1 800,00
38	Замена светодиода подсветки (2 шт.)	1	1 791,67	2 150,00	2 210,00	2 260,00	2 150,00
39	Замена динамика	1	708,33	850,00	910,00	960,00	850,00
40	Замена микрофона	1	958,33	1 150,00	1 200,00	1 260,00	1 150,00
41	Замена ПО	1	500,00	600,00	900,00	900,00	600,00
Итого:			101 875,00	122 250,00	125 940,00	128 240,00	122 250,00

№ п/п	Наименование работ	Количество ремонтов	Итого		КП №1	КП №2	КП №3
			Общая стоимость ремонта с без НДС, руб.	Общая стоимость ремонта с учетом НДС, руб.	Общая стоимость ремонта с учетом НДС, руб.	Общая стоимость ремонта с учетом НДС, руб.	Общая стоимость ремонта с учетом НДС, руб.
Ремонт настольного терминала регистрации информации «ДОЗОР 77» БРУА.012306.001 4ТБ							
1	Диагностика	1	2 583,33	3 100,00	3 500,00	3 600,00	3 100,00
2	Замена оперативной памяти	1	6 583,33	7 900,00	7 950,00	8 040,00	7 900,00
3	Замена системного жесткого диска (SSD)	1	7 500,00	9 000,00	9 050,00	9 140,00	9 000,00
4	Замена материнской платы с процессором	1	16 250,00	19 500,00	19 560,00	19 610,00	19 500,00
5	Замена соединительного кабеля «пружинка»	1	2 875,00	3 450,00	3 510,00	3 590,00	3 450,00
6	Замена жёсткого диска	1	19 500,00	23 400,00	23 400,00	23 570,00	23 400,00
7	Замена платы hub8pwr_ibutton	1	17 750,00	21 300,00	21 350,00	21 340,00	21 300,00
8	Замена монитора	1	12 083,34	14 500,00	15 000,00	15 740,00	14 500,00
9	Замена блока питания ATX-400PNR 400W	1	3 333,33	4 000,00	4 060,00	4 110,00	4 000,00
10	Замена кабеля с кнопкой БРУА.685691.077	1	2 166,67	2 600,00	2 660,00	2 710,00	2 600,00
11	Замена кабеля питания терминала БРУА.685691.078	1	2 333,33	2 800,00	2 860,00	2 910,00	2 800,00
12	Замена беспроводного комплекта (манипулятор «мышь» и клавиатура)	1	3 000,00	3 600,00	3 660,00	3 710,00	3 600,00
13	Замена считывателя с кабелем БРУА.685691.063-01	1	3 250,00	3 900,00	3 960,00	4 010,00	3 900,00
14	Замена РВ-Брелока EM-Mag	1	375,00	450,00	510,00	560,00	450,00
15	Замена кабеля питания (углового)	1	666,67	800,00	860,00	910,00	800,00
16	Замена планки в системном блоке 2x USB 3.0	1	1 750,00	2 100,00	2 160,00	2 210,00	2 100,00
17	Замена планки портов в корпусе-2 порта USB2.0	1	1 916,67	2 300,00	2 360,00	2 410,00	2 300,00
18	Замена кабеля VGA	1	1 500,00	1 800,00	1 860,00	1 910,00	1 800,00
19	Замена кабеля Audio	1	625,00	750,00	810,00	860,00	750,00
20	Восстановление или обновление программного обеспечения на одном Терминале	1	1 250,00	1 500,00	2 000,00	2 200,00	1 500,00
Итого:			107 291,67	128 750,00	131 080,00	133 140,00	128 750,00
Всего стоимость ремонтов :			209 166,67	251 000,00	257 020,00	261 380,00	251 000,00

Отчет:

За начальную (максимальную) стоимость единичной расценок, предлагается принять стоимость за единицу работ из КП №3, содержащего наименьшую сумму единичных расценок.

Стоимость заключаемого договора составит 900 000,00 руб. без учета НДС, 1 080 000,00 руб. с НДС в соответствии с источником финансирования в бизнес-плане филиала на 2024 год.

Начальник отдела контроллинга ИТиТК

филиала ПАО "Россети Центр" - "Смоленскэнерго"



Худшев А.В.