


| | | |
|-------------|--------------|--------------|
| Инв. № подл | Подп. и дата | Взам. инв. № |
| | | |




| Поз. | Наименование | Кол. | Масса ед., кг |
|------|---|------|---------------|
| 1 | Труба 159х6х2375 ГОСТ 8732-78 С235 ГОСТ 27772-88 | 1 | 53.8 |
| 2 | Лист 16х500х500 ГОСТ 19903-74 С235 ГОСТ 27772-88 | 1 | 31.4 |
| 3 | Лист 20х550х550 ГОСТ 19903-74 С235 ГОСТ 27772-88 | 1 | 47.5 |
| 4 | Лист 8х170х350 ГОСТ 19903-74 С235 ГОСТ 27772-88 | 4 | 3.7 |
| 5 | Лист 8х130х250 ГОСТ 19903-74 С235 ГОСТ 27772-88 | 4 | 2.1 |


Таблица сварных швов

| Номер шва | ГОСТ | Параметры шва по ГОСТ |
|-----------|--------------|-----------------------|
| №1 | ГОСТ 5264-80 | ТЗ-Д8 |
| №2 | ГОСТ 5264-80 | Т1-Д6 |


Поз. 4




Поз. 5



3



1. Технические требования см. лист 4632002864-27/12/11-КС.И-ТТ.

| | | | | | |
|-----------------------------|-----------|------|--------|--|--------|
| 4632002864-27/12/11-КС.И-С2 | | | | | |
| Изм. | Кол. уч. | Лист | № док. | Подп. | Дата |
| Разраб. | Жинжикова | Миха | 03.12 | | |
| Проверил | Буглаев | Буг | 03.12 | | |
| Н. контр. | Баранов | Бар | 03.12 | | |
| ГИП | Баранов | Бар | 03.12 | | |
| Стойка С-2 | | | | Стадия | Масса |
| | | | | Р | 156.0 |
| | | | | Лист | Листов |
| | | | |  СпецЭлектроМеханика ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО | |