


Схема электрических соединений

ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Схема электрическая подключения приборов "Сигнал-20П исп.01",
"Сигнал-20П SMD" при общей проверке



A1 – магазин сопротивлений;
A2 – пульт контроля и управления "С2000";
A3 – источник питания 12 В, 2 А;
A4 – прибор "Сигнал-20П" исп.01, "Сигнал-20П SMD";
HL1...HL5 – индикатор единичный АЛ307К;
РА1 – амперметр;
R1...R5 – резистор С2-33Н - 0,25 - 2 кОм±10%.

Инв.№	Подп. и дата	Взам. инв. №	д4 – прибор «Сигнал-2011» исп.01, «Сигнал-2011» ЗИД, HL1...HL5 – индикатор единичный АЛ307К; РА1 – амперметр; R1...R5 – резистор С2-33Н - 0,25 - 2 кОм±10%.									
									01-11/15 ПС			
									Филиал ПАО «МРСК Центра-«Смоленскэнерго» склад-ангар Вяземского РЭС №5 Смоленская обл,г. Вязьма, ул. Кронштадская, д.113			
			Изм.	Колуч	Лист	№ док	Подпись	Дата				
									АСПС СОУЗ	Стадия	Лист	Листов
										РП	5	6
			Проверил	Новиков					Схема подключения ППКОП «Сигнал2015МД»	ООО "Нексус"		
			Разработал	Ухналев								
			ГИП	Новиков								