


Схема электрических соединений

ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Схема электрическая подключения приборов "Сигнал-20П исп.01",
"Сигнал-20П SMD" при общей проверке



A1 – магазин сопротивлений;
A2 – пульт контроля и управления "С2000";
A3 – источник питания 12 В, 2 А;
A4 – прибор "Сигнал-20П" исп.01, "Сигнал-20П SMD";
HL1...HL5 – индикатор единичный АЛ307К;
РА1 – амперметр;
R1...R5 – резистор С2-33Н - 0,25 - 2 кОм±10%.

Инв.№	Подп. и дата	Взам. инв. №	А4 – прибор «Сигнал-20П» ИСП01, «Сигнал-20П» ЭИР , HL1...HL5 – индикатор единичный АЛ307К; РА1 – амперметр; R1...R5 – резистор С2-33Н - 0,25 - 2 кОм±10%.					
			01-14/15 ПС					
			Филиал ПАО «МРСК Центра–«Смоленскэнерго» Рославльский РЭС здание СМУТ					
			Изм. Колуч Лист № док. Подпись Дата					
			Изм. Колуч Лист № док. Подпись Дата					
Инв.№	Подп. и дата	Взам. инв. №	АСПС, СОУЗ			Стадия	Лист	Листов
			РП			7	8	
			Проверил			Надыков		
			Разработал			Ухналев		
			ГИП			Надыков		
Схема подключения ППКОВ «Сигнал20ПSMD»			ООО "Нексус"					