

УТВЕРЖДАЮ:

Первый заместитель директора-главный инженер
филиала ПАО "МРСК Центра"- "Белгородэнерго"
С.А. Решетников

" 12 " 09 2019 г.

Укрупненный расчет стоимости ремонта электродвигателей на ПС 35-110кВ

№ п/п	Наименование работ	Ед изм	Кол-во	Цена за единицу	Стоимость всего
1	Проверка состояния подшипников качения, их промывка и замена;	шт	115	1600	184000
2	Извлечение старых обмоток, изготовление и укладка новых обмоток из круглого провода, ремонт или изготовление новых обмоток из прямоугольного провода и их укладка, сборка и пайка (сварка) электрических схем, пропитка и сушка обмоток, нанесение на лобовые части покровных эмалей.	шт	115	1996	229500
3	Мойка всех механических узлов и деталей, продувка и чистка коллектора, контактных колец, неповрежденных изоляционных деталей;	шт	115	1400	161000
4	Ремонт корпуса, подшипниковых щитов, магнитопроводов (заварка трещин, восстановление резьбовых отверстий, восстановление посадочных мест в корпусе и щитах, удаление замыканий между отдельными листами сердечников статора и ротора, устранение распухания листов, восстановление прессовки, ремонт выгоревших участков);	шт	115	2000	230000
5	Замена, покраска частей корпуса электродвигателя.	шт	115	1700	195500
	Итого				1 000 000
	НДС				360 000,00
	Всего с НДС				1 360 000,00

Составил: Инженер 1 кат ОАиУП ЦУПАТПиР

Проверил: Начальник СПС УВС

Н. Ю. Горбатовская

В.Ф. Севостьянов