


Обоснование начальной (максимальной) цены на право заключения договора на оказание услуг по выполнению текущего ремонта оборудования комплексов регистрации информации «Дозор-78» для нужд филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго»

Начальная (максимальная) цена договора	1 182 408,33 руб. без НДС НДС 20% 236 481,67 руб. 1 418 890,00 руб. с НДС
Используемый метод определения начальной (максимальной) цены договора с обоснованием	Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка). Установление начальной (максимальной) цены договора на основании информации о рыночных ценах идентичной продукции, планируемой к закупке.
Организационно-распорядительный документ Заказчика, требования которого применялись при формировании начальной (максимальной) цены договора	Отсутствует
Расчет начальной (максимальной) цены договора	В соответствии с Приложением №2 Расчет начальной максимальной цены лота/закупки.

Начальник УКиТАСУ филиала
«Липецкэнерго» ПАО "Россети Центра"



Федерякин Е.С. 21.04.2022

(подпись)

(ФИО)

(дата)

**Расчет предельной стоимости закупки на оказание услуг по выполнению текущего ремонта оборудования
комплексов регистрации информации «Дозор-78»
для нужд филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго»**

№ п/п	Наименование работ	КП №1 от 12.05.2022	КП №2 от 12.05.2022	КП №3 от 12.05.2022
		Общая цена ремонта за единицу с учетом НДС, руб.	Общая цена ремонта за единицу с учетом НДС, руб.	Общая цена ремонта за единицу с учетом НДС, руб.
Ремонт персонального носимого устройства регистрации информации «Дозор-78» БРУА.012345.003				
1	Диагностика	1 690,00	1 690,00	1 450,00
2	Замена стекла объектива	3 500,00	2 800,00	2 300,00
3	Замена стекла подсветки (1 шт.)	2 600,00	2 160,00	1 900,00
4	Замена стекла подсветки (2 шт.)	3 850,00	3 450,00	3 100,00
5	Замена лицевой части корпуса	5 000,00	4 000,00	3 400,00
6	Замена нижней части корпуса	7 400,00	6 500,00	3 900,00
7	Замена корпуса целиком	8 800,00	8 150,00	7 100,00
8	Замена универсального крепления	2 450,00	2 210,00	1 900,00
9	Замена заглушки разъема USB	2 150,00	1 850,00	1 400,00
10	Замена аккумуляторной батареи	8 800,00	8 250,00	5 750,00
11	Замена соединительного шлейфа	4 560,00	4 000,00	2 630,00
12	Замена разъема шлейфа	5 250,00	4 750,00	3 300,00
13	Замена разъема мини-USB	4 660,00	3 950,00	2 700,00
14	Замена объектива	5 400,00	4 660,00	4 100,00
15	Замена рычажка включения подсветки	2 100,00	1 410,00	1 000,00
16	Замена кнопки включения подсветки	5 000,00	4 030,00	2 980,00
17	Замена ИК-фильтра	5 860,00	5 030,00	3 800,00
18	Замена ПЗУ (32Гб)	4 250,00	3 650,00	2 360,00
19	Замена ПЗУ (64Гб)	5 000,00	4 550,00	3 210,00
20	Замена платы стабилизатора зарядки аккумулятора	7 600,00	6 660,00	5 800,00
21	Замена элементов на плате стабилизатора зарядки аккумулятора	8 200,00	7 200,00	6 100,00
22	Замена платы USB	5 100,00	4 260,00	3 700,00
23	Замена элементов на плате USB	4 400,00	3 700,00	3 100,00
24	Замена платы POWER/SENSOR	13 400,00	11 660,00	10 000,00
25	Замена элементов на плате POWER/SENSOR	8 500,00	7 480,00	6 600,00
26	Замена платы V.13.1 - MAIN	20 500,00	17 600,00	14 880,00
27	Замена элементов на плате V.13.1 - MAIN	16 400,00	14 600,00	12 190,00
28	Замена холдера	3 700,00	2 910,00	2 000,00
29	Чистка	850,00	650,00	550,00
30	Промывка плат от окислений	5 600,00	3 100,00	2 100,00

31	Замена адаптера питания: от сети переменного тока;	1 050,00	1 050,00	1 050,00
32	Замена адаптера питания: от бортовой сети постоянного тока;	1 900,00	1 520,00	1 230,00
33	Замена мультисервисного соединительного кабеля	4 600,00	3 960,00	1 850,00
34	Замена одной кнопки	3 400,00	2 890,00	2 190,00
35	Замена двух кнопок	3 700,00	3 650,00	2 810,00
36	Замена трех кнопок	4 200,00	3 250,00	3 600,00
37	Замена светодиода подсветки	3 750,00	3 100,00	1 900,00
38	Замена светодиода подсветки (2 шт.)	3 560,00	2 850,00	2 250,00
39	Замена динамика	1 500,00	1 320,00	960,00
40	Замена микрофона	1 450,00	1 310,00	960,00
41	Замена ПО	950,00	800,00	700,00
Ремонт настольного терминала регистрации информации «ДОЗОР 78»				
1	Замена монитора	20 100,00	18 900,00	15 400,00
2	Замена оперативной памяти	10 500,00	9 200,00	8 200,00
3	Замена системного жесткого диска (SSD)	12 600,00	11 200,00	10 100,00
4	Замена материнской платы с процессором	27 100,00	25 600,00	23 500,00
5	Замена соединительного кабеля «пружинка»	4 300,00	3 650,00	2 850,00
6	Замена жёсткого диска	24 800,00	23 350,00	22 150,00
7	Замена платы hub8pwr_ibutton	23 400,00	21 700,00	20 100,00
8	Замена системы охлаждения	3 060,00	2 410,00	2 400,00
9	Замена блока питания ATX-400PNR 400W	8 000,00	7 200,00	4 700,00
10	Замена кабеля с кнопкой	6 360,00	5 950,00	3 000,00
11	Замена кабеля питания терминала	4 660,00	3 900,00	2 800,00
12	Замена беспроводного комплекта (манипулятор «мышь» и клавиатура)	6 060,00	5 460,00	4 000,00
13	Замена считывателя с кабелем	6 900,00	5 560,00	4 300,00
14	Замена PW-Брелока EM-Mag	1 500,00	1 340,00	850,00
15	Замена кабеля питания (углового)	1 740,00	1 480,00	1 100,00
16	Замена планки в системном блоке 2x USB 3.0	4 700,00	3 660,00	2 700,00
17	Замена планки портов в корпусе-2 порта USB2.0	4 600,00	3 900,00	2 800,00
18	Замена кабеля VGA	2 760,00	2 250,00	1 800,00
19	Замена кабеля Audio	2 850,00	2 490,00	750,00
20	Восстановление или обновление программного обеспечения на одном Терминале	3 500,00	2 900,00	2 500,00
ИТОГО:		392 120,00	344 710,00	280 800,00
Критерии, влияющие на выбор поставщика		Соответствует требованиям ТЗ	Соответствует требованиям ТЗ	Соответствует требованиям ТЗ

Предельная стоимость закупки: 1 182 408,33 (один миллион сто восемьдесят две тысячи четыреста восемь) рублей 33 копейки без учета НДС; 1 418 890 (один миллион четыреста восемнадцать тысяч восемьсот девяносто) рублей 00 копеек с учетом НДС установлена на основании источника финансирования бизнес-плана.

Ценообразование проверено:

12.05.2022

Начальник ОКИТиТК



Карнаухов Ю.В.