

**УТВЕРЖДАЮ**

И.о.первого заместителя директора –  
главного инженера филиала  
ПАО «Россети Центр» - «Тамбовэнерго»

Седанов И.А.

« 05 » 10 2022 г.

## **Техническое задание**

### **по выбору организации на оказание услуг по изготовлению видеоролика**

Для нужд ПАО «Россети Центр» необходимо изготовить видеоролик. Оказание услуг необходимо ПАО «Россети Центр» для изготовления видеоролика для мотивации персонала ПАО «Россети Центр» к выполнению требований охраны труда, недопущение несчастных случаев на производстве.

#### **Объемы работ.**

- видеосъемка (в студии, на выезде в действующих электроустановках);
- написание сценариев ;
- монтаж;
- озвучивание.

#### **Основные требования к оказываемым услугам/критерии оценки.**

- Хронометраж видеоролика – 13-15 минут.
- Сценарий видеоролика разрабатывается на основе трех историй о несчастных случаях (информация прилагается к техническому заданию). По сюжету истории не зависят друг от друга. При написании сценария строго соблюдать сюжетную линию, указанную в прилагаемой информации, не требуется.
- Сценарий видеоролика согласовывается с ПАО «Россети Центр»- «Тамбовэнерго» до запуска видеоролика в производство.
- Съемка видеоролика проводится на территории Тамбовской области на объектах филиала ПАО «Россети Центр» - «Тамбовэнерго».
- В видеоролике принимают участие профессиональные актеры (не медийный уровень), а также работники филиала ПАО «Россети Центр» - «Тамбовэнерго».
- Профессиональный монтаж отснятого видеоматериала.
- Закадровый текст в видеоролике озвучивается голосом диктора.
- Звуковое (фонное) сопровождение видеоролика.
- Наложение компьютерной графики и титров.
- Необходимо наличие:
  - телевизионно-журналистского комплекса в составе: видеокамеры с разрешением не менее fullHD 1920\*1080 пикс/дюйм, накамерный свет, микрофон, радиомикрофон-петля, штатив. Видеокамера должна быть с возможностью ручной настройки параметров видеосъемки.
- Наличие студии.
- Наличие световой аппаратуры для студийной съемки.
- Качество услуг должно соответствовать действующим ТУ или другим документам,

содержащих обязательные, либо обычно применяемые требования.

– Обеспечение постоянного дежурства пожарной машины и спасателей, бригады скорой помощи на весь период съемок фильма.

– Исполнитель обязан оказать услуги из своих расходных материалов, собственным инвентарем, в случае необходимости дополнительным оборудованием (средствами), необходимыми для оказания услуг, а также собственным транспортом.

Основные требования к исполнителю:

- Наличие в штате квалифицированных специалистов:
- Методист
- Эксперт в области электробезопасности (Инженерно-технический сотрудник, который относится к V группе допуска)
- Специалист по видео (оператор, монтажер)
- Аниматор

#### **Правила контроля и приемки услуг**

Приемка оказанных услуг производится сторонами путем составления двухстороннего акта приемки оказанных услуг за размещение в отчетный период.

#### **Сроки выполнения услуг.**

Начало оказания услуг: с момента заключения договора

Окончание оказания услуг: 15.12.2022 г.

Заместитель главного инженера  
- начальник УПБ и ПК филиала  
ПАО «Россети Центр» - «Тамбовэнерго»



С.А. Симон

#### История №1

Смертельный несчастный случай с электрослесарем по ремонту оборудования распределительных устройств: поражение электрическим током и падение с высоты во время проведения работ на шинном разъединителе 110 кВ при приближении на недопустимое расстояние к токоведущим частям в нарушение Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 15 декабря 2020 года N 903н, Правил по охране труда при работе на высоте, утвержденных приказом Минтруда России от 16.11.2020 №782н.

#### История №2

Несчастный случай с электромонтером по ремонту и монтажу воздушных линий: поражение электрическим током при приближении на недопустимое расстояние к проводам ВЛ при подъеме на опору в нарушение Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 15 декабря 2020 года N 903н, Правил по охране труда при работе на высоте, утвержденных приказом Минтруда России от 16.11.2020 №782н.

#### История №3

Смертельный несчастный случай с электрослесарем по ремонту оборудования распределительных устройств: поражение электрическим током при приближении к токоведущим частям шин 10 кВ в ячейке 10 кВ ПС 35 кВ на недопустимое расстояние при проведении осмотра в нарушение Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 15 декабря 2020 года N 903н, Правил по охране труда при работе на высоте, утвержденных приказом Минтруда России от 16.11.2020 №782н.