


УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель директора –
главный инженер
филиала ПАО «МРСК Центра» - «Яр-
энерго»

 Р.В. Трубин
«25» 12 2015 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку аппарата высокого давления

1. Общая часть.

1.1. ПАО «МРСК Центра» производит закупку аппарата высокого давления с бензиновым двигателем для нужд филиала ПАО «МРСК Центра» - «Ярэнерго».

1.2. Закупка производится на основании программы закупок ПАО «МРСК Центра» на 2016 год.

2. Предмет закупочной процедуры.

Поставщик обеспечивает поставку аппарата на склад получателя – филиала ПАО «МРСК Центра» в объемах и в сроки, установленные данным ТЗ:

Филиал	Точка поставки	Срок поставки *	Количество, шт.
ПАО «МРСК Центра» - «Ярэнерго»	Ярославская площадка г. Ярославль, ул. Северная подстанция, 9	30	1

* в календарных днях с момента заключения договора

3. Технические требования к оборудованию.

Технические данные аппарата должны быть не ниже значений, приведенных в таблице:

Наименование параметра	Величина
Давление, Бар/Мпа	20-160/2-16
Производительность, л/ч	470
Максимальная температура на выходе, С	40
Объем топливного бака, л	5
Потребляемая мощность, Вт	4000
Вес без аксессуаров, кг	30,5
Габариты (ДхШхВ), мм	597x547x620

4. Общие требования.

4.1. К поставке допускается оборудование, отвечающее следующим требованиям:

- продукция должна быть новой, ранее не использованной
- для российских производителей - положительное заключение МВК, ТУ, или иные документы, подтверждающие соответствие техническим требованиям;

– для импортной продукции, а так же для отечественной продукции, выпускаемой для других отраслей и ведомств - сертификаты соответствия функциональных и технических показателей изделия условиям эксплуатации и действующим отраслевым требованиям;

– продукция должна пройти обязательную аттестацию в аккредитованном Центре ПАО «Россети»;

– продукция должна соответствовать требованиям технической политики ПАО «Россети»;

4.2. Качество продукции должно соответствовать действующим ГОСТам, ТУ или другим документам, содержащим обязательные, либо обычно применяемые требования, предъявляемые к соответствующим товарам.

4.3. Продукция должна быть сертифицирована, соответствовать техническим условиям производителя данной продукции и обеспечена гарантийными обязательствами, приветствуется наличие сертификата экологического менеджмента (СЭМ).

4.4. Комплектность запасных частей, расходных материалов, принадлежностей. Поставщик должен предоставить комплект запасных частей, расходных материалов и принадлежностей (ЗИП). Объем запасных частей должен гарантировать выполнение требований по готовности и ремонтпригодности оборудования в течение гарантийного срока эксплуатации.

Комплектность поставки:

- аппарат высокого давления;
- пистолет;
- шланг высокого давления 7,5 м;
- струйная трубка;
- грязевая фреза;
- интегрированный фильтр тонкой очистки воды;
- комплект запасных колец круглого сечения;
- удлинительный шланг высокого давления 10 м;
- комплект для подключения;
- всасывающий шланг с обратным клапаном.

4.5. Упаковка, транспортирование, условия и сроки хранения.

Упаковка, маркировка, временная антикоррозионная защита, транспортирование, условия и сроки хранения всех устройств, запасных частей и расходных материалов должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя изделия и требованиям ГОСТ или МЭК. Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку оборудования.

5. Гарантийные обязательства.

Гарантия на поставляемую продукцию должна распространяться не менее чем на 24 месяца. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода в эксплуатацию. Поставщик должен за свой счет и сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты, выявленные в период гарантийного срока. В случае выхода из строя оборудования поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устране-

6. Состав технической и эксплуатационной документации.

Предоставляемая Поставщиком техническая и эксплуатационная документация должна включать:

- ### 7. Сроки и очередность поставки продукции.

8. Требования к Поставщику.

9. Правила приемки продукции.

В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, Поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.

10. Стоимость продукции.

В стоимость должна быть включена доставка до склада Покупателя

Ben

Григорьев В.В.

Исп. Сметанина Л.А.
(4852)78-14-19

1. *Prunella* *sp.*
 2. *Prunella* *sp.*
 3. *Prunella* *sp.*
 4. *Prunella* *sp.*
 5. *Prunella* *sp.*
 6. *Prunella* *sp.*
 7. *Prunella* *sp.*
 8. *Prunella* *sp.*
 9. *Prunella* *sp.*
 10. *Prunella* *sp.*
 11. *Prunella* *sp.*
 12. *Prunella* *sp.*
 13. *Prunella* *sp.*
 14. *Prunella* *sp.*
 15. *Prunella* *sp.*
 16. *Prunella* *sp.*
 17. *Prunella* *sp.*
 18. *Prunella* *sp.*
 19. *Prunella* *sp.*
 20. *Prunella* *sp.*
 21. *Prunella* *sp.*
 22. *Prunella* *sp.*
 23. *Prunella* *sp.*
 24. *Prunella* *sp.*
 25. *Prunella* *sp.*
 26. *Prunella* *sp.*
 27. *Prunella* *sp.*
 28. *Prunella* *sp.*
 29. *Prunella* *sp.*
 30. *Prunella* *sp.*
 31. *Prunella* *sp.*
 32. *Prunella* *sp.*
 33. *Prunella* *sp.*
 34. *Prunella* *sp.*
 35. *Prunella* *sp.*
 36. *Prunella* *sp.*
 37. *Prunella* *sp.*
 38. *Prunella* *sp.*
 39. *Prunella* *sp.*
 40. *Prunella* *sp.*
 41. *Prunella* *sp.*
 42. *Prunella* *sp.*
 43. *Prunella* *sp.*
 44. *Prunella* *sp.*
 45. *Prunella* *sp.*
 46. *Prunella* *sp.*
 47. *Prunella* *sp.*
 48. *Prunella* *sp.*
 49. *Prunella* *sp.*
 50. *Prunella* *sp.*
 51. *Prunella* *sp.*
 52. *Prunella* *sp.*
 53. *Prunella* *sp.*
 54. *Prunella* *sp.*
 55. *Prunella* *sp.*
 56. *Prunella* *sp.*
 57. *Prunella* *sp.*
 58. *Prunella* *sp.*
 59. *Prunella* *sp.*
 60. *Prunella* *sp.*
 61. *Prunella* *sp.*
 62. *Prunella* *sp.*
 63. *Prunella* *sp.*
 64. *Prunella* *sp.*
 65. *Prunella* *sp.*
 66. *Prunella* *sp.*
 67. *Prunella* *sp.*
 68. *Prunella* *sp.*
 69. *Prunella* *sp.*
 70. *Prunella* *sp.*
 71. *Prunella* *sp.*
 72. *Prunella* *sp.*
 73. *Prunella* *sp.*
 74. *Prunella* *sp.*
 75. *Prunella* *sp.*
 76. *Prunella* *sp.*
 77. *Prunella* *sp.*
 78. *Prunella* *sp.*
 79. *Prunella* *sp.*
 80. *Prunella* *sp.*
 81. *Prunella* *sp.*
 82. *Prunella* *sp.*
 83. *Prunella* *sp.*
 84. *Prunella* *sp.*
 85. *Prunella* *sp.*
 86. *Prunella* *sp.*
 87. *Prunella* *sp.*
 88. *Prunella* *sp.*
 89. *Prunella* *sp.*
 90. *Prunella* *sp.*
 91. *Prunella* *sp.*
 92. *Prunella* *sp.*
 93. *Prunella* *sp.*
 94. *Prunella* *sp.*
 95. *Prunella* *sp.*
 96. *Prunella* *sp.*
 97. *Prunella* *sp.*
 98. *Prunella* *sp.*
 99. *Prunella* *sp.*
 100. *Prunella* *sp.*