

Расчет стоимости закупки

На право заключения договора на выполнение работ по ремонту силового трансформатора Т-1 ТМН-2500/35/10 для нужд филиала ПАО «Россети Центр» - «Ярэнерго».

Для определения предельной стоимости работ проведен мониторинг цен на ремонт силового трансформатора Т-1 ТМН-2500/35/10 для нужд филиала ПАО «Россети Центр» - «Ярэнерго», посредством анализа коммерческих предложений.

Сводная информация представлена в таблице*:


Наименование работ	Требуемое кол-во.	КП_1			КП_2			КП_3		
		Стоимость предлагаемой услуги, руб.	НДС 20%, руб.	Стоимость предлагаемой услуги с учетом НДС, руб.	Стоимость предлагаемой услуги, руб.	НДС 20%, руб.	Стоимость предлагаемой услуги с учетом НДС, руб.	Стоимость предлагаемой услуги, руб.	НДС 20%, руб.	Стоимость предлагаемой услуги с учетом НДС, руб.
Ремонт силового трансформатора Т-1 ТМН-2500/35/10	1	2 966 676,37	593 335,27	3 560 011,64	3 694 740,87	738 948,174	4 433 689,044	4 241 796,43	-	-
Итого:	1	2 966 676,37	593 335,27	3 560 011,64	3 694 740,87	738 948,174	4 433 689,044	4 241 796,43	-	-

* Стоимость закупки определялась исходя из меньшей стоимости выполнения работ по ремонту силового трансформатора Т-1 ТМН-2500/35/10 для нужд филиала ПАО «Россети Центр» - «Ярэнерго».

Итого стоимость закупки составляет 2 966 676 (два миллиона девятьсот шестьдесят шесть тысяч 37 копеек, без учета НДС).

С учетом НДС стоимость закупки составляет 3 560 011 (три миллиона пятьсот шестьдесят тысяч одиннадцать) рублей 64 копейки.

Заместитель главного инженера по эксплуатации
филиала ПАО «Россети Центр» - «Ярэнерго»



С.П. Кочкин